

Datos de contacto

Julián Vargas Guzmán
Calle 63 C Sur con Troncal Caracas
jvargas@si99.com.co
770 9060

Misión

Facilitar la movilidad de las personas mediante la administración y operación de sistemas de transporte, con seguridad, responsabilidad social, ambiental y legal apoyados en el Talento Humano y el manejo de riesgos, para lograr cumplir las necesidades de los usuarios y grupos de interés generando rentabilidad para los accionistas en cada uno de los contratos.

Pilares implementados



Fortalecimiento Institucional



Comportamiento Humano



Vehículos Seguros



Infraestructura Segura



Atención a Víctimas



Innovaciones

Vehículos beneficiados



Motos



Bus



Carga



Bicicletas



Transmilenio



Vehículos livianos

Descripción de la Buena Práctica

La herramienta FM300 (Fleet Manager FM300) es un dispositivo instalado a bordo de los móviles, que brinda acceso a información especial y relevante sobre la flota y sus conductores en cualquier momento y lugar, mediante el soporte de una plataforma Web, que permite el monitoreo en tiempo real, acceder al histórico de los recorridos, gestionar reportes y obtener localizaciones que permiten mejorar la productividad, incrementar la eficiencia, promover buenas prácticas de conducción, mejorar la seguridad y reducir los costos operativos de la flota, evaluar el comportamiento de los colaboradores frente a sus hábitos de conducción, control de la aceleración en tramos identificados de alto riesgo y georeferenciados.



Proceso de implementación de la Buena Práctica

Con el ingreso de 84 nuevos buses Volvo al parque automotor de SI99 en el año 2012, se toma la decisión de instalar esta nueva herramienta tecnológica, con el propósito inicial de controlar los recorridos realizados por cada bus, abarcando desde el cuidado en el desgaste de la flota hasta el control de los excesos de velocidad en las diferentes zonas de la troncal.

Se establecen inicialmente 41 geozonas, ubicadas en los puntos identificados como de mayor riesgo operacional, para el inicio de la implementación se presentaron 115.360 registros de incumplimientos, para el primer semestre, después de identificar los operadores que presentaban estas conductas fuera de los límites y hacer una intervención de sensibilización, se cierra el primer semestre con 35.414 registros negativos. Al mes de agosto de 2018, este nivel de incumplimientos se ha reducido a 3.433 reportes lo que significa una mejora del 97.1%.



Claves para el éxito de la Buena Práctica

La interiorización de la norma y entender que el valor de la vida debe ser una prioridad para proteger todos los actores de las vías. La aplicabilidad de la gestión de la velocidad por parte de todos los conductores sin importar el tipo de vehículo que se conduzca. SI 99 S.A., asegura que desde el ingreso al patio, todo el personal cuenta con la información necesaria para realizar un tránsito seguro, bien sea como peatón o conductor. Los espacios peatonales están debidamente señalizados con pasos seguros y señalización que permita identificar los senderos peatonales, se tienen establecidos límites de velocidad para el tránsito en las diferentes zonas del patio.

Reducción de siniestros

9%

Inversión de la Buena Práctica

\$ 762.000.000

Impacto

100%